



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Via delle Torri, 53 - 63100 Ascoli Piceno - AP - Italia - Tel. 0736.258143 - Fax 0736. 245296

C.F. 92032010446 - Posta elettronica certificata: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu

E-mail: segreteria@ordine-ingegneri.ap.it - Web: www.ordine-ingegneri.ap.it

Ascoli Piceno, li 11/05/2010

Prot. n. 0001508

AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (ALL. XIV DEL D.LGS. 81/2008)

Viste le numerose richieste di iscrizione, questo Ordine organizza **la 4^{ed} edizione** del Corso in oggetto. Il programma del Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili risponde ai requisiti dell'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, è basato su recenti ed avanzate esperienze formative fatte in collaborazione con Università e primari Enti di formazione, ed intende fornire un equilibrato mix di elementi tecnico-giuridici e di aspetti applicativi. Il progetto formativo assicura l'aggiornamento ai Coordinatori in possesso di attestato di frequenza a corsi di formazione realizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (15/05/2008), mediante un primo blocco di due giornate per complessive 16 ore, la cui frequenza consente di regolarizzare l'obbligo di aggiornamento, ed il cui completamento per ulteriori 24 ore avverrà entro il 15/05/2013, con una giornata all'anno nel triennio 2011 – 2013, già prevista dall'Ordine.

Il presente Corso è proposto e realizzato come unico percorso formativo di aggiornamento, a conclusione del quale verrà somministrato un test di verifica dell'apprendimento.

La presenza in aula ed il superamento del test di verifica costituiscono i requisiti necessari per il rilascio dell'attestato di frequenza e profitto da parte dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno; l'iscritto al Corso è consapevole del fatto che il rilascio dell'attestato è subordinato alla verifica della presenza in aula per almeno il 90% delle ore totali; pertanto, in caso di assenze superiori ad 1 ora e 36 minuti, l'Ordine non potrà emettere l'attestato di frequenza.

L'Ordine si riserva di effettuare controlli sulla presenza in aula e sull'identità dei partecipanti.

Il costo di partecipazione al Corso di aggiornamento è di **120,00 €** per gli ingegneri iscritti agli Ordini degli Ingegneri (**150,00 €** per i non iscritti); tale quota deve essere corrisposta all'atto della prenotazione direttamente presso la Segreteria dell'Ordine, oppure mediante versamento sul c/c postale n. 14176630 intestato all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno (codice IBAN: IT 76 A 07601 13500 000014176630), o con bonifico all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno sul c/c bancario CARISAP S.p.A., C.so Mazzini 190, Ascoli Piceno, codice IBAN: IT 02 M 06080 13501 000000014919.

COUPON D'ISCRIZIONE

compilare in modo leggibile e inviare a: fax 0736.245296, oppure a: segreteria@ordine-ingegneri.ap.it

Il/la sottoscritto/a nato/a a il

iscritto/a all'Ordine degli Ingegneri della provincia di: sì, n. di iscrizione..... / no,

residente in CAP Via tel.

....., e-mail cell., cod. fisc.

....., partita IVA n. presa visione di quanto sopra, chiede di essere iscritto al Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, e prenota la propria partecipazione alla seguente edizione:

4^a Edizione: lunedì 28 giugno e giovedì 01 luglio 2010

Data

Firma